

Компоненты для восстановления HP LaserJet Pro M329/402/404/426/427/428/429

Картридж (CF259A, CF259X)

Ролик заряда, CET251032*

Чип картриджа CF228A

Чип картриджа CF228X

Чип картриджа CF226A

Чип картриджа CF226X

CET7238*

CET401071

CET7239*

CET401072

CET401069

CET401070



Печка (RM2-5425-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-5425-00, CET3112

Термопленка, CET2706

Термопленка, CET2706U¹

Резиновый вал, CET3107



Нагревательный элемент, CET3123

Шестерня привода резинового вала 29Т, CET3109

Бушинг резинового вала, CET3108(R)

Верхняя крышка фьюзера RC4-3173-000, CET371001



¹в этих моделях рекомендуется использовать CET2706U

Ролики и другие компоненты

Сборка роликов подхвата/подачи 2-го лотка RM2-5452-000, CET3114

Сборка роликов подхвата для дополнительных лотков RM2-5741-000, CET3113(R)

Ролик переноса RM2-1660-000, CET7562

Майларовая накладка ADF, CET371009¹



Ролик отделения в сборе RM2-5397-000, CET511014

Ролик подхвата обходного лотка RL2-0656-000, CET341042

Резинка роликов подхвата/подачи 2-го лотка, 2 шт/компл, CET3114PTR

Тормозная площадка обходного лотка RL2-0657-000, CET361013



¹не используется в HP M402/404

*в разработке