



Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise 600 M601/M602/M603

Картридж (CE390A, CE390X)

Чип картриджа CE390A, 10000 стр., CET0947



Чип картриджа CE390X, 24000 стр., CET0949



Печка (RM1-8396-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-8396-000, CET2436U



Ремонтный комплект CF065A, CET2438U



Резиновый вал, CET2439



Термопленка (New), CET311027



Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET2473



Нагревательный элемент, CET2426



Шестерня привода резинового вала 32T RU7-0296-000, CET2440



Шестерня фьюзера 18T RU7-0297-000, CET2441



Бушинг резинового вала, 2 шт/компл., CET2490(R)



Термопредохранитель в сборе, CET3129



Верхняя направляющая фьюзера RC1-0387-000, CET0771



Левая крышка фьюзера, CET5809



Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811



Ролики и другие компоненты

Комплект роликов RM1-5462 (1 шт.), RM1-0036 (3 шт.), RM1-0037 (6 шт.), CB506-67905 (1 шт.), CET5813A



Ролик переноса в сборе
RM1-0699-000, CET2479

Ролик подхвата (Long Life)
RM1-0036-020, CET5896(R)

Ролик подачи (Long Life)
RM1-0037-020,
CET5845(R)

Комплект роликов 1-го
лотка (3 ролика) CB506-
67905, CET5804(R)



Ролик подхвата (New)
RM2-6046-000,
CET341033

Ролик подачи (New) RM2-
5642-000, CET341028

Блок качающихся
шестерен RC1-2432-
M600, CET2571

Передняя часть лотка в
сборе, CET7888

