

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606

Печка (E6B67-67902/ RM2-6342)

<p>Фьюзер (печка) в сборе E6B67-67902, CET2789U</p> 		<p>Ремонтный комплект F2G77-67901, CET2791U</p> 	
<p>Резиновый вал, CET2439</p> 	<p>Термопленка (New), CET311027</p> 	<p>Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET2592</p> 	
<p>Нагревательный элемент, CET2426</p> 	<p>Шестерня привода резинового вала 32T RU7-0296-000, CET2440</p> 	<p>Шестерня фьюзера 18T RU7-0297-000, CET2441</p> 	<p>Бушинг резинового вала, 2 шт/компл., CET2490R</p> 
<p>Термопредохранитель в сборе, CET3129</p> 	<p>Верхняя направляющая фьюзера RC1-0387-000, CET0771</p> 	<p>Левая крышка фьюзера, CET5809</p> 	<p>Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811</p> 

Ролики и другие компоненты

<p>Ролик подхвата RM1-0036-000, CET1067, CET1067R</p>	<p>Ролик подхвата (Long Life) RM1-0036-020, CET5896(R)</p>	<p>Ролик подхвата (New*) RM2-6046-000, CET341033</p>
		
<p>Ролик подачи/отделения RM1-0037-000, CET1066, CET1066R</p>	<p>Ролик подачи (Long Life) RM1-0037-020, CET5845(R)</p>	<p>Ролик подачи (New*) RM2-5642-000, CET341028</p>
		
<p>Комплект роликов 1-го лотка (3 ролика) CB506-67905, CET5804(R)</p>	<p>Ролик переноса в сборе RM1-0699-000, CET2479</p>	<p>Блок качающихся шестерен RC1-2432-M600, CET2571</p>
		

**наружная резинка роликов "New" имеет ребристую структуру, аналогично модифицированным оригинальным роликам RM2-5642-000*