

## Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet MFP M433a/436dn/436n/436nd

### Драм-юнит (CF257A)

|   |   |                          |   |
|---|---|--------------------------|---|
| Барабан (Япония), 80000 стр., CET3566   | Ракель, CET3565   | Ролик заряда, CET251045* | Ролик очистки ролика заряда, CET241014  |
|  |  |                          |  |

### Печка (JC91-01217A)

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Тефлоновый вал, CET181011  | Резиновый вал, CET211029  | Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A, CET3511                                      | Подшипник тефлонового вала, 2 шт/компл, CET361025                                     |
|  |  |  |  |

### Ролики

Ролик подхвата, CET341046



*\*в разработке*