

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet P4014/P4015/P4515

Картридж (CC364A, CC364X)

Чип картриджа (унив.), 10К, CET0969	Чип картриджа (унив.), 24К, CET0966	Чип картриджа (унив.), 24К, CET0935
		

Печка (RM1-4579-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-4579-000, CET5958		Ремонтный комплект СВ389А, CET6909
		
Резиновый вал, CET5808	Термопленка (New), CET311027	Нагревательный элемент, CET5803
		
Шестерня привода резинового вала 32Т RC2-2399-000, CET5805	Шестерня фьюзера 18Т RU6-0164-000, CET5806	Бушинг резинового вала, левый RC1-3361-000, CET1063(R)
		
Верхняя направляющая фьюзера RC1-0387-000, CET0771	Левая крышка фьюзера, CET5809	Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811
		

Ролики и другие компоненты

Комплект роликов RM1-5462 (1 шт.), RM1-0036 (3 шт.), RM1-0037 (6 шт.), CB506-67905 (1 шт.), CET5813A(R)



Ролик переноса в сборе
RM1-0699-000, RM1-
5462-000, CET2479

Ролик подхвата (Long Life)
RM1-0036-020, CET5896(R)

Ролик подачи (Long
Life) RM1-0037-020,
CET5845(R)

Комплект роликов 1-го
лотка (3 ролика) CB506-
67905, CET5804(R)



Ролик подхвата (New) RM2-6046-
000, CET341033

Ролик подачи (New) RM2-5642-
000, CET341028

Передняя часть лотка в сборе,
CET7888

