

Компоненты для восстановления аппаратов HP Color LJ Pro MFP M377dw/477fdn/fdw, M452dn/dw







Устройство	Color LaserJet Pro MFP M377dw/477fdn/fdw	МФУ
	Color LaserJet Pro M452dn/dw	принтер
Старт продаж в РФ	2017г	
Формат	A4	
Тип печати	цветная	
Скорость печати	27 стр/мин (ч/б и цв.)	
Нагрузка в месяц, стр.	средняя	4 000
	максимальная	50 000

Цветные МФУ формата А4 HP Color LaserJet Pro M377 и M477 появились на рынке в 2017 году. Пользователи по достоинству оценили скорость печати, компактность и функциональность этих устройств, и они стали довольно популярны на рынке в России.

Серия отличается своей “капризной” печкой с нетипичной конструкцией. Она имеет две термоплёнки, но главную роль в ней играет прижимной вал, выполняющий функцию нагревательного вала. Компания CET предлагает согласованную систему компонентов для качественного ремонта этого узла*, а также другие запчасти для обслуживания этих моделей оборудования.

Парт-номер OEM	Артикул CET	Продукт	
Узел термозакрепления			
RM2-6435	DGP0650	Фьюзер (печка) в сборе (восстановленный) <i>Для моделей с дуплексом</i>	
	CET291003	Нагревательный элемент	
	CET211001N	Резиновый вал (water foam) <i>Water Foam – инновационная технология водного вспенивания от CET, позволяющая создавать валы с характеристиками, близким к OEM.</i>	
	CET361085	Бушинг резинового вала	Продукт в разработке
	CET311001	Термопленка (Upper)	
	CET311041	Термопленка (Lower)	

Парт-номер OEM	Артикул CET	Продукт	
Узел переноса			
RM2-6455	CET261021	Ролик переноса	Продукт в разработке
Ролики			
RM2-5881	CET341043	Ролик отделения	
RL1-1442	CET4702(R)	Ролик подхвата	
RM2-5576 + RM2-5577	CET341044	Комплект роликов подхвата/поддачи	
N/A	CET371009	Майларовая накладка ADF <i>Не используется с Color LaserJet Pro M452dn/dw/nw</i>	

* Прежде чем приступить к восстановлению печки RM2-6435 с использованием компонентов CET, обязательно ознакомьтесь с [видео-инструкцией](#)