

## Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR ADVANCE C5535/5540/5550/5560

### Драм-юнит (С-EXV51)

Драм-юнит С-EXV51, 200000 стр.,  
CET5675

Комплект восстановления драм-юнита С-EXV51, 200000 стр.,  
CET501008



состав комплекта:  
барабан, CET5283 – 1шт  
рапель, CET5284 – 1шт  
ролик заряда, CET5288 – 1шт  
ролик очистки ролика  
заряда, CET5254 – 1шт  
чип драм-юнита, CET8743 – 1  
шт



Барабан (Япония),  
200000 стр., CET5283

Рапель, CET5284

Ролик заряда,  
CET5288

Ролик очистки ролика  
заряда (новая версия  
драм-юнита), CET5254

Чип драм-юнита  
С-EXV51, CET8743







### Картридж (С-EXV51)

	Black	Сяан	Magenta	Yellow
	CET5388 996г, 69000 стр.	CET5389 681г, 60000 стр.	CET5392 681г, 60000 стр.	CET5395 681г, 60000 стр.
Картридж (СРР)*				
Бункер	Бункер отработанного тонера WT-202, FM1-A606-030, FM1-A606-020, FM1-A606-000, CET5274			
				

\*СРР - запатентованные решения

### Печка (FM1-N255)

Термопленка, CET311026	Резиновый вал с подшипниками FM1-N252-000, CET5287	Нагревательный элемент, CET5291
		
Подшипник резинового вала XG9-0387-000, 2 шт/компл, CET7095	Бушинг резинового вала FC5-7182-000, 2 шт/компл, CET5007	Чип фьюзера FM1-N254-Card, CET461005
		

### Ролики и компоненты системы переноса

Ролик подачи FLO-4002-000, CET5295	Ролик подхвата (полиуретан) FLO-2885-000, CET341061	Ролик отделения FLO-1674, CET5298	Лезвие очистки ленты переноса FM4-7246-010, CET5282
		