

## Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR2016/2020/2318/2320

### Драм-юнит (С-EXV14)

Драм-юнит С-EXV14, 45000 стр.,  
СЕТ4959N

Комплект восстановления драм-юнита, СЕТ3937



состав комплекта:  
барабан, СЕТ101059– 1шт  
рапель, СЕТ4672– 1шт  
ролик заряда, СЕТ3948J – 1шт



Барабан (Япония), 45000  
стр., СЕТ3936\*

Барабан (Япония), 45000  
стр., СЕТ101059

Рапель, СЕТ4672

Ролик заряда, СЕТ3948J



### Картридж (С-EXV5/14)




Тонер-картридж, 460г, СЕТ4483U



### Печка (FM2-3352)

Термопленка, CET2288	Термопленка (Long Life), CET5212	Резиновый вал FC6-4453-000, CET3265
		
Бушинг резинового вала, левый, CET5086		Бушинг резинового вала, правый, CET5087
		

### Ролики и компоненты системы переноса

Комплект роликов, CET5093(R)	Ролик подачи RF5-2634-000, CET0527(R)	Ролик подхвата FB4-9817-030, CET5640
<p>состав комплекта:          секторный ролик FB4-9817-030 - 2 шт          ролик FF6-1621-000 - 2 шт</p> 		

*\*Позиция снята с поставок, после распродажи со склада будет выведена из ассортимента*