

Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS P2235dn/P2040dn/M2040dn/M2540d/ P2335/M2235dn/M2735dn

Драм-юнит (DK-1150)

Драм-юнит, 150000 стр., CET8997	Барабан (Япония), 150000 стр., CET7844	Ракель, CET7843

Печка (FK-1150)

Комплект восстановления фьюзера FK-1150, CET441014*

Состав комплекта:

термопленка на металлической основе

тканевая накладка прижимной планки

прижимной (резиновый) вал с фрикционными областями для повышения стабильности

вращения термопленок на металлической основе



Фьюзер (печка) в сборе, CET421007	Резиновый вал, CET7842	Тканевая накладка прижимной планки фьюзера + смазка, CET7420	Прижимная планка фьюзера в сборе, CET6901N
Шестерня резинового вала, левая 31Т, CET361009	Шестерня резинового вала, правая 52Т, CET361010	Термопленка	
		CET7841	CET311024 (Metal)
Крышка фьюзера, нижняя, CET371013	Направляющая фьюзера, CET371012	Правая крышка фьюзера, CET371011	Левая крышка фьюзера, CET371010

* Прижимной вал из комплекта не рекомендуется использовать с термопленками CET7841

Блок проявки (DV-1150)*

Блок проявки DV-1150, CET471003






*в аппарате ECOSYS P2335 используется DV-1200. Для использования CET471003 в качестве DV-1200, можно переставить одну шестерню из старого блока

Картридж (ТК-1150, ТК-1160, ТК-1170)

ТК-1150		ТК-1160	ТК-1200	ТК-1170	
с чипом	без чипа	с чипом	с чипом	с чипом	с чипом
3К, СЕТ6685	3К, СЕТ66857777	9К (НС)*, СЕТ131035	7,2К, СЕТ6740	3К, СЕТ131040	7,2К, СЕТ8989
Чип: СЕТ6654		Чип: СЕТ6655	Чип: СЕТ401042	Чип: СЕТ9644	
					

Ролики

Тип продукта	Ролик отделения 2F909171, 2BR06521	Ролик подхвата 2HN06080	Ролик подачи 302F906230
Ролик	СЕТ4322А(Р) обычный СЕТ341020(Р) улучшенный*	СЕТ7806В(Р) обычный СЕТ341024(Р) улучшенный*	СЕТ4398А(Р) обычный СЕТ341021(Р) улучшенный*
Фото			
Резинка	СЕТ4322РТ(Р) обычная СЕТ341020РТ(Р) улучшенная*	СЕТ7806ВРТ(Р) обычная СЕТ341024РТ(Р) улучшенная*	СЕТ4398ВРТ(Р) обычная СЕТ341022РТ(Р) улучшенная*
Комплект роликов	2F909171, 2HN06080, 2F906230: СЕТ7806(Р) обычный 2F909171, 2HN06080, 2F906230: СЕТ511009(Р)улучшенный*		
			
Тип продукта	Ролик отделения полиуретан		
Ролик	СЕТ341077** 		
Резинка	СЕТ341077РТ**		

*Резинки улучшенных роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин

**Для достижения максимального ресурса полиуретановые ролики СЕТ341077 или резинки роликов СЕТ341077РТ рекомендуем использовать в паре с обычными роликами подачи СЕТ4398А или резинками роликов СЕТ4398ВРТ. При использовании в паре с роликами подачи «Long Life» СЕТ341022 или резинками роликов СЕТ341022ВРТ возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым