


## Компоненты для восстановления аппаратов XEROX WorkCentre 3025NI/3025BI, Phaser 3020BI HP Laser 107a/MFP 135/137 HP Neverstop Laser 1000/MFP 1200

### Печка (126N00433)

WC 3025NI/3025BI, Phaser 3020BI Laser 107a/MFP 135/137 Neverstop Laser 1000/MFP 1200	Тефлоновый вал JC66-03089A, CET3513	Резиновый вал JC66-02716B, CET3514
		
	Бушинг тефлонового вала, левый JC61-03754A, CET3535	Бушинг тефлонового вала, правый JC61-03755A, CET3515
		
WC 3025NI/3025BI, Phaser 3020BI	Термистор, CET531007	
		

### Ролики

WC 3025NI/3025BI, Phaser 3020BI	Резинка тормозной площадки 001N00547, CET361021	Резинка ролика подхвата/поддачи, CET341050
		
Neverstop Laser 1000/MFP 1200	Ролик подхвата RL1-1442-000, CET4702(R)	
		