

Компоненты для восстановления аппаратов BROTHER DCP-L2500D/2540DN, HL-L2300D, MFC-L2700DW

Печка (LJB858001 / LY9389001)

<p>DCP-L2500D/2540DN, HL-L2300D, MFC-L2700DW</p>	<p>Тефлоновый вал, CET2808</p> 	<p>Сепаратор тефлонового вала, CET6763</p> 
<p>DCP-L2500D/2540DN, MFC-L2700DW</p>	<p>Резиновый вал, CET2804</p> 	<p>Бушинг резинового вала, 2 шт/компл, CET6765</p> 
<p>HL-L2300D</p>	<p>Резиновый вал, CET6760</p> 	

Ролики

<p>Ролик подхвата/подачи, CET2802</p>	<p>Резинка тормозной площадки, CET2810</p>
	