

Компоненты для восстановления аппаратов Lexmark T640/T642/T644/X642/X644/X646

Печка (40X2590)

Резиновый вал 99A0158, CET0028	Тефлоновый вал, CET3856	Термистор, CET2845	Бушинг тефлонового вала 99A0150, 2 шт/компл, CET0006
			

Ролики и другие компоненты

Ролик заряда 40X0127, 40X5852, CET1448N	Ролик выхода в сборе 99A2469, 99A1631, CET5761	Транспортировочная заглушка фьюзера AMS2028, CET5700
		