


Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Pro 400 M401n, LaserJet Pro 400 MFP M425dn

Картридж (CF280A, CF280X)

Чип картриджа CF280A, 2700 стр., CET0931



Чип картриджа CF280X, 6900 стр., CET0930



Печка (RM1-8809-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-8809-000, CET2729



Термопленка, CET2706



Термопленка, CET2706U

Резиновый вал, CET3685N



Нагревательный элемент, CET2710



Шестерня привода резинового вала 27T, CET2477



Бушинг резинового вала, 2 шт/компл, CET3687(R)



Ролики

Ролик подхвата обходного лотка RL1-2120-000, RL1-3307-000, CET3689(R)



Ролик подхвата 2-го лотка RM1-6414-000, RM1-9168-000, CET3690(R)



Тормозная площадка 2-го лотка RM1-6303-000, CET2425(R)



Тормозная площадка 2-го лотка RM1-6397-000, CET3691(R)

